هشدارهای توصیه ای

۱- مرتبط با استفاده از دستگاه

متن هشدار	تاریخ صدور	مربوط به دستگاه	نحوه اطلاع رسانی	نگرانی / عامل صدور هشدار
در موارد زیادی نکروز یا زخمهای غیرطبیعی پس از عمل جراحی، اشتباهاً بعنوان سوختگی دستگاه جراحی الکتریکی تشخیص داده میشوند. درحالیکه عوامل دیگری غیر از جریان الکتریکی، باعث نکروز شده اند. باید توجه داشت که اینگونه عوامل نباید با سوختگی‌های ناشی از افزایش چگالی جریان الکتریکی که معمولاً در محل اتصال بیمار با اشیاء فلزی و یا در محل تماس ناقص پلیت با بیمار اتفاق می‌افتد، اشتباه گرفته شود. این زخمها که شبه سوختگی (Pseudo Burns) یا زخم فشار (Pressure ulcers) هم نامیده میشوند، مربوط به بافت‌های تحت فشار در حین عمل جراحی می‌باشد. احتمال ایجاد نکروز بافت در اثر فشار، در بیمارانی که به مدت طولانی تحت عمل جراحی (از قبیل عمل قلب باز و یا اعمال مغز و اعصاب) قرار می‌گیرند و یا پس از آن در ICU در حالت بیهوشی و یا بی‌حرکت قرار دارند، وجود دارد (مخصوصاً در ناحیهٔ ساکروم). برای جلوگیری از این نوع نکروز باید مراقبت‌های کافی بعمل آید و از قرار گرفتن بافت‌های بیمار در معرض فشار طولانی که مانع خون‌رسانی مناسب به بافت‌ها می‌شود اجتناب شود. رطوبت و فشار خون پایین بیمار در طول عمل جراحی تشدیدکننده این زخمها هستند. ضمناً برخلاف سوختگی‌های ناشی از دستگاه جراحی الکتریکی که بلافاصله یا حداکثر تا یک ساعت پس از عمل جراحی خود را کاملاً نشان می‌دهند، ممکن است آثار اینگونه شبه سوختگی‌ها ساعت‌ها و حتی روزها پس از عمل جراحی کاملاً مشخص شود. لطفا جهت کسب دانش بیشتر در این زمینه به قسمت "مقالات" در بخش "دانلود" مراجعه نمایید	۱۳۹۷	GENERAL	درج در سایت شرکت	با توجه به فیدبکهای مختلفی که از بیمارستانها ارسال میشود و نهایتا متوجه میشویم عامل آن دستگاه جراحی الکتریکی نیست و شبه سوختگی بوده و عامل اصلی ضعف در دانش پرسنل اتاق عمل در مورد شرایط نگهداری از بیمار در طول عمل جراحی است، لازم است این هشدار توصیه ای صادر شود. RD-MEG-Fd-0039-01

۲– ۲– مرتبط با نگهداری، تغییر، بازگردانی یا انهدام دستگاه

متن هشدار	تاریخ صدور	مربوط به دستگاه	نحوه اطلاع رسانی	عامل صدور هشدار
در برخی دستگاههای فروخته شده در سال ۹۷ قطر خارجی فیشهای مارتینی روی کانکتور بایپلار کمی بزرگتر از حد مورد انتظار ساخته شده است. این وضعیت سبب میشود برخی کابلهای موجود در بازار وارد کانکتور مربوطه نشده و قابل استفاده نباشند. در صورت برخورد با این مشکل می‌توانید با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید تا نسبت به تعویض یا اصلاح فیش مذکور اقدام نمایند	۹۷/۱۰/۱۰	MEG/ M_MEG/ ICONIC	درج در سایت	فیدبکها و نگرانی بابت نارضایتی مشتریان. لازم به توضیح است این مشکل باعث عدم استفاده از برخی اکسسوریها شده و خطری برای بیمار یا اپراتور به همراه ندارد. RD-MEG-Fd-0066-02 RD-General-Fd-0001-01